

**ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ 0,4 кВ на токи  
400-2500 А серии ЩО-70  
(ЩО-70-1; ЩО-70-2; ЩО-70-3.)**



**Назначение и условия эксплуатации:**

Панели распределительных щитов серии ЩО-70 ТУ 3430-401-79683114-06 предназначены для комплектования распределительных устройств (щитов) номинальным напряжением 380/220В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц глухозаземленной нейтралью, служащих для приема и распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. Щиты комплектуются из вводных, линейных, секционных и торцевых панелей одностороннего обслуживания и предназначены для установки в электропомещениях.

Виды климатических исполнений панелей ЩО-70 - У3 и УХЛ4 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543, температура окружающей среды от минус 25 до плюс 40 °С, высота над уровнем моря не более 1000м. Панели ЩО-70 не предназначены для работы в среде, подвергающейся усиленному загрязнению, действию газов, испарений и химический отложений, вредных для изоляции, а также в среде, опасной в отношении взрыва и пожара.

**Технические данные**

<b>Наименование параметра</b>	<b>Значение</b>				
	<b>ЩО-70-1</b>	<b>ЩО-70-2</b>	<b>ЩО-70-3</b>		
1. Номинальное напряжение, кВ (линейное), кВ	0.4				
2. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254	IP20 – для фасада ; IP00 – для остальных частей.				
3. Род тока	Переменный				
4. Частота, Гц	50				
5. Номинальный ток главных цепей, А	400; 630; 1000; 1600; 2000; 2500				
6. Номинальный ток сборных шин, А	630; 1000; 1600; 2000; 2500				
7. Электродинамическая стойкость главных цепей, кА	30	50			
8. Ток термической стойкости, кА	50				
9. Время протекания тока термической стойкости, с	3				
10. Габаритные размеры, мм	ширина	60; 300; 600; 800; 1000			
	высота	2200	2000		
	глубина	600			
11. Масса, кг, не более	350				
12. Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: - защиты, управления, сигнализации постоянного и переменного тока - измерения, учета и АВР	110; 220 220; 380				
13. Номинальный ток трансформаторов тока, А	50; 100; 150; 200; 300; 400; 630; 800; 1000; 1600; 2000; 2500				

## Структура условного обозначения: ЩО70-Х-ХХ УЗ

ЩО-70 - панель распределительная, одностороннего обслуживания,  
 индекс разработки;  
 Х - модификация разработки (1, 2, 3);  
 ХХ - номер схемы главных цепей  
 УЗ - климатическое исполнение и категория размещения по  
 ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543

Степень защиты панелей IP00 (с фасада IP20) по ГОСТ 14254.

### Конструкция

Панели представляют собой сварные и окрашенные металлоконструкции с установленными в них коммутационно-защитными аппаратами и электроизмерительными приборами. Панели разделяются на вводные, линейные, секционные, вводно-линейные, вводно-секционные, для приводов к разъединителям, уличного освещения, с аппаратурой АВР и торцевые. Типы и принципиальные схемы панелей ЩО-70-1, ЩО-70-2 приведены в таблице 1 а панелей ЩО-70-3 в таблице 2.

**Панели вводные.** На панелях установлена коммутационная и защитная аппаратура ввода с тремя трансформаторами тока, тремя амперметрами и одним вольтметром, а также может быть установлен трансформатор тока на нулевом выводе от силового трансформатора для защиты от замыканий на землю. Вводы осуществляются рубильниками, автоматическими выключателями.

Для панелей с автоматическими выключателями используются выключатели ВА53, ВА55, Э25С. Между автоматическими выключателями и сборными шинами установлены однополюсные разъединители, управляемые штангой. Трансформаторы тока в этих панелях для удобства обслуживания расположены между выключателем и разъединителем. Между вводом и автоматическим выключателем разъединителей нет, так как при ремонте выключателя силовой трансформатор может быть отключен со стороны высшего напряжения. Панели с рубильниками комплектуются рубильниками на 600 А с предохранителями и на 1000 А – без предохранителей.

Панели предусматривают кабельные и шинные вводы. Вводные панели могут комплектоваться щитком учета со счетчиками активной и реактивной энергии при указании в опросном листе.

**Панели линейные** комплектуются рубильниками с предохранителями, автоматическими выключателями ВА51, ВА53, ВА55 и АЕ2050. Аппараты, применяемые в панелях, переднего присоединения. Благодаря наличию между выключателем и сборными шинами разъединителей с пополюсным отключением штангой возможны безопасный осмотр панели, ремонт и защита выключателей. Панели с выключателями могут быть изготовлены также без разъединителей.

**Панели секционные** предназначены для секционирования вводов в тех случаях, когда каждая из секций нормально получает питание от отдельного трансформатора или ввода. С помощью этих панелей комплектуются распределительные устройства двухтрансформаторных подстанций.

Секционные панели могут быть выполнены на рубильниках, автоматических выключателях. На рубильниках выполняются панели на токи 600 и 1000 А. Управление рубильниками секционных панелей осуществляется центральным рычажным приводом с фасадной стороны панели. На автоматических выключателях выполняются панели на 400, 1000 и 1500 А. В секционных панелях с автоматическими выключателями установлены разъединители с обеих сторон выключателя.

**Панели вводно-линейные.** На панелях установлена аппаратура ввода, распределения электроэнергии аппаратура защиты, измерительные приборы. На вводе установлены рубильники на 600 А с предохранителями или на 1000 А без предохранителей. На отходящих линиях установлены рубильники с предохранителями на 100, 250 и 400 А.

**Панели вводно-секционные.** На панели установлена аппаратура вводов и их секционирования. В качестве вводных аппаратов используются рубильники на 600 А с предохранителями или на 1000 А без предохранителей, в качестве секционного аппарата – рубильник на токи 400 и 600 А.

**Панели с аппаратурой АВР** предназначены для двухтрансформаторных подстанций, в которых необходимо предусмотреть автоматическое включение резерва. Устанавливать их рекомендуется между вводной и секционной панелями распределительного устройства.

**Панели диспетчерского управления уличным освещением** укомплектованы аппаратурой управления и защиты линий уличного освещения. Устанавливать их рекомендуется крайними в ряд распределительного устройства и подавать на них питание от ближайшей панели.

**Панели для приводов к разъединителям**, установленным на стене, укомплектованы вольтметром и тремя амперметрами, шкалы которых должны быть оговорены в опросном листе. В панели можно устанавливать приводы ПР-10 и ПР-3, которые заказываются вместе с разъединителем и в комплект поставки панели не входят.

**Панели торцевые** служат для закрытия распределительного щита с торцов.

Сборные шины выполняются из алюминиевых сплавов сечением до 100x10 мм. Сечение сборных шин должно быть оговорено в опросном листе при заказе распределительного устройства. Расположены сборные шины в верхней части распределительного устройства в горизонтальной плоскости и крепятся на изоляторах. Соединение сборных и нулевых шин и присоединение ответвлений от сборных шин выполняется электросваркой на месте монтажа. Допускается также соединение болтами. Присоединение шинопроводов к распределительному устройству по схеме «блок-трансформатор-магистраль» может выполняться непосредственно к сборным шинам. При заказе распределительного устройства двухрядного исполнения может поставляться шинный мост, что должно быть оговорено в опросном листе.











### **Схемы электрические принципиальные вторичных соединений**















Схема вторичных соединений для каждой панели зависит от ее применения в распределительных щитах с одним или двумя вводами, с земляной защитой или без нее, с автоматическим выключателем резерва (АВР) или без него.

**Работа схемы аварийного включения резерва (АВР).** В нормальном режиме выключатели обоих вводов включены, а секционный выключатель отключен. При исчезновении напряжения на одном из вводов отключается выключатель этого ввода и включается секционный выключатель. Предусмотрено восстановление нормальной схемы при появлении напряжения на отключенном (аварийном) вводе. Схема обеспечивает автоматическое и ручное управление при помощи избирателя автоматики.

**Учет электроэнергии.** Для учета электроэнергии предусмотрен щиток с двумя счетчиками активной и реактивной энергии. Счетчики закрыты кожухом со смотровыми отверстиями. Для подогрева счетчиков в холодное время щиток снабжен лампой накаливания. Щиток учета устанавливается на стене на свободном месте электропомещения.











**Схемы электрические принципиальные главных цепей ЩО70-1, ЩО70-2.**

Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Перечень элементов
ЩО70-1-01УЗ ЩО70-2-01УЗ			Амперметры Э8030 0...100 А Амперметры Э8030 0...200 А Предохранители ППН-33 Предохранители ППН-35 Разъединители ВР32-3 1А3 1240 Разъединители ВР32-3 5А3 1240 Трансформаторы тока Т-0,66 100/5А Трансформаторы тока Т-0,66 200/5А
ЩО70-1-02УЗ ЩО70-2-02УЗ			Амперметры Э8030 0...200 А Предохранители ППН-35 Разъединители ВР32-3 5А3 1240 Трансформаторы тока Т-0,66 200/5А
ЩО70-1-03УЗ ЩО70-2-03УЗ			Амперметры Э8030 0...200 А Амперметры Э8030 0...400 А Предохранители ППН-35 Предохранители ППН-37 Разъединители ВР32-3 5А3 1240 Разъединители ВР32-3 7А3 1240 Трансформаторы тока Т-0,66 200/5А Трансформаторы тока Т-0,66 400/5А
ЩО70-1-04УЗ ЩО70-2-04УЗ			Амперметр Э8030 0...600 А Предохранитель ППН-39 Разъединитель ВР32-3 9А3 1240 Трансформатор тока Т-0,66 600/5А
ЩО70-1-05УЗ ЩО70-2-05УЗ			Амперметры Э8030 0...100 А Автоматический выключатель ВА 51-31 340010, 100А Разъединители ВР32-37А3 1240 Трансформаторы тока Т-0,66 100/5А
ЩО70-1-06УЗ ЩО70-2-06УЗ			Амперметры Э8030 0...100 А Автоматический выключатель ВА 51-33 340010, 100А Разъединители ВР32-37А3 1240 Трансформаторы тока Т-0,66 100/5А
ЩО70-1-07УЗ ЩО70-2-07УЗ			Амперметры Э8030 0...200 А Автоматический выключатель ВА 51-35 340010, 200А Разъединители ВР32-37А3 1240 Трансформаторы тока Т-0,66 200/5А
ЩО70-1-08УЗ ЩО70-2-08УЗ			Амперметры Э8030 0...200 А Автоматический выключатель ВА 57-35 340010, 250А Разъединители ВР32-37А3 1240 Трансформаторы тока Т-0,66 200/5 А









Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Перечень элементов
Щ070-1-0943 Щ070-2-0943			Амперметры Э8030 0...600А Автоматический выключатель ВА 51-39 340010, 630А Разъединители ВР32-39 А31240 Трансформаторы тока Т-0,66 60/5А
Щ070-1-1043 Щ070-2-1043			Амперметры Э8030 0...400А Автоматический выключатель ВА 51-31 340010, 100А Разъединители ВР32-37 А31240 Трансформаторы тока Т-0,66 400/5А
Щ070-1-1243 Щ070-2-1243			Амперметры Э8030 0...100А Автоматический выключатель ВА 51-31 340010, 100А Трансформаторы тока Т-0,66 100/5А
Щ070-1-1343 Щ070-2-1343			Амперметры Э8030 0...200А Автоматический выключатель ВА 51-35 340010, 200А Трансформаторы тока Т-0,66 200/5А
Щ070-1-1443 Щ070-2-1443			Амперметры Э8030 0...200А Автоматический выключатель ВА 51-35 340010, 250А Трансформаторы тока Т-0,66 200/5А
Щ070-1-1543 Щ070-2-1543			Амперметры Э8030 0...200А Автоматический выключатель ВА 51-35 340010, 200А Трансформаторы тока Т-0,66 200/5А
Щ070-1-1643 Щ070-2-1643			Амперметры Э8030 0...200А Автоматический выключатель ВА 51-35 340010, 250А Трансформаторы тока Т-0,66 200/5А













## Продолжение таблицы 5

Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Перечень элементов
Щ070-1-1793 Щ070-2-1793			Амперметр Э8030 0...400A Автоматический выключатель ВА 51-39 341830, 400A Разъединитель ВР32-37АЗ1240 Трансформатор тока Т-0,66 400/5A
Щ070-1-1893 Щ070-2-1893			Амперметры Э8030 0..600A Автоматические выключатели ВА 51-39 340010, 630A Трансформаторы тока Т-0,66 600/5A
Щ070-1-1993 Щ070-2-1993			Амперметры Э8030 0..600A Автоматические выключатели ВА 57-39 340010, 630A Трансформаторы тока Т-0,66 600/5A
Щ070-1-2093 Щ070-2-2093			Амперметры Э8030 0..400A Автоматический выключатель ВА 51-31 340010, 100A Трансформаторы тока Т-0,66 400/5A
Щ070-1-2193 Щ070-2-2193			Амперметры Э8030 0..400A Автоматический выключатель ВА 57-31 340010, 100A Трансформаторы тока Т-0,66 400/5A
Щ070-1-2393 Щ070-2-2393			Амперметр Э8030 0...1000A Автоматический выключатель ВА 55-41 341830, 1000A Разъединитель РЕ 19-41-31140 Трансформатор тока Т-0,66 1000/5A












Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Перечень элементов
Щ070-1-24У3 Щ070-2-24У3			Амперметр Э8030 0...400A Автоматический выключатель ВА 51-39 341830, 400A Разъединитель ВР32-37А31240 Трансформатор тока Т-0,66 400/5A
Щ070-1-25У3 Щ070-2-25У3			Амперметр Э8030 0...1000A Автоматический выключатель ВА 53-41 341830, 1000A Разъединитель ВР19-41-31140 Трансформатор тока Т-0,66 1000/5A
Щ070-1-26У3 Щ070-2-26У3			Амперметры Э8030 0...100A Автоматические выключатели АЕ 2056, 100A Разъединители ВР32-37А31240 Трансформаторы тока Т-0,66 100/5A
Щ070-1-27У3 Щ070-2-27У3			Амперметры Э8030 0...400A Автоматический выключатель АЕ 2056, 100A Разъединители ВР32-37А31240 Трансформаторы тока Т-0,66 400/5A
Щ070-1-28У3 Щ070-2-28У3			Амперметры Э8030 0...100A Автоматический выключатель АЕ 2056, 100A Трансформаторы тока Т-0,66 100/5A
















## Продолжение таблицы 5

Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Перечень элементов
Щ070-1-29УЗ Щ070-2-29УЗ			Амперметры Э8030 0...400A Автоматический выключатель АЕ 2056, 100A Трансформаторы тока Т-0,66 400/5A
Щ070-1-30УЗ Щ070-2-30УЗ			Амперметры Э8030 0...600A Вольтметр Э8030 0...500B Предохранители ПН-39 Разъединитель ВР32-39А31240 Трансформаторы тока Т-0,66 600/5A
Щ070-1-31УЗ Щ070-2-31УЗ			Амперметры Э8030 0...1000A Вольтметр Э8030 0...500B Разъединитель ВР32-39А31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1000/5A
Щ070-1-32УЗ Щ070-2-32УЗ			Амперметры Э8030 0...600A Вольтметр Э8030 0...500B Предохранители ПН-39 Разъединитель ВР32-39А31240 Трансформаторы тока Т-0,66 600/5A
Щ070-1-33УЗ Щ070-2-33УЗ			Амперметры Э8030 0...1000A Вольтметр Э8030 0...500B Разъединитель ВР32-39А31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1000/5A

Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Перечень элементов
Щ070-1-34У3 Щ070-2-34У3		 	Амперметры Э8030 0...1000 А Вольтметр Э8030 0...500 В Выключатель автоматический ВА 55-41-344730 Разъединитель РЕ 19-41-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1000/5А
Щ070-1-35У3 Щ070-2-35У3			Амперметры Э8030 0...1000 А Вольтметр Э8030 0...500 В Выключатель автоматический ВА 55-41-344730 Разъединитель РЕ 19-41-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1000/5А
Щ070-1-36У3 Щ070-2-36У3		 	Амперметры Э8030 0...1500 А Вольтметр Э8030 0...500 В Выключатель автоматический ВА 53-43-344730, 1600 А Разъединитель РЕ 19-45-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5А
Щ070-1-37У3 Щ070-2-37У3			Амперметры Э8030 0...1500 А Вольтметр Э8030 0...500 В Выключатель автоматический ВА 53-43-344730, 1600 А Разъединитель РЕ 19-43-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5А
Щ070-1-38У3 Щ070-2-38У3			Амперметры Э8030 0...1500 А Вольтметр Э8030 0...500 В Выключатель автоматический ВА 53-43-344730, 1600 А Разъединитель РЕ 19-45-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5А
Щ070-1-39У3 Щ070-2-39У3		 	Амперметры Э8030 0...1500 А Вольтметр Э8030 0...500 В Выключатель автоматический ВА 53-43-344730, 1600 А Разъединитель РЕ 19-43-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5А
Щ070-1-40У3 Щ070-2-40У3		 	Амперметры Э8030 0...2000 А Вольтметр Э8030 0...500 В Выключатель автоматический Э25С, 2000 А Разъединитель РЕ 19-45-31160, 2000 А Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5А
Щ070-1-41У3 Щ070-2-41У3			Амперметры Э8030 0...2000 А Вольтметр Э8030 0...500 В Выключатель автоматический Э25С, 2000 А Разъединитель РЕ 19-45-31160, 2000 А Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5А

Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Перечень элементов
Щ070-1-42У3 Щ070-2-42У3			Амперметры Э8030 0...1000A Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 53-41-344730, 1000A Разъединитель РЕ 19-41-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1000/5A
Щ070-1-43У3 Щ070-2-43У3			Амперметры Э8030 0...1000A Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 55-41-344730, 1000A Разъединитель РЕ 19-41-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1000/5A
Щ070-1-44У3 Щ070-2-44У3			Амперметры Э8030 0...1500A Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 53-43-344730, 1600A Разъединитель РЕ 19-45-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5A
Щ070-1-45У3 Щ070-2-45У3			Амперметры Э8030 0...1500A Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 53-43-344730, 1600A Разъединитель РЕ 19-45-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5A
Щ070-1-46У3 Щ070-2-46У3			Амперметры Э8030 0...1500A Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 53-43-344730, 1600A Разъединитель РЕ 19-45-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5A
Щ070-1-47У3 Щ070-2-47У3			Амперметры Э8030 0...1500A Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 53-43-344730, 1600A Разъединитель РЕ 19-45-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5A
Щ070-1-48У3 Щ070-2-48У3			Амперметры Э8030 0...2000A Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический Э25С, 2000A Разъединитель РЕ 19-45-31160, 2000A Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5A
Щ070-1-49У3 Щ070-2-49У3			Амперметры Э8030 0...2000A Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический Э25С, 2000A Разъединитель РЕ 19-45-31160, 2000A Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5A

Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Перечень элементов
Щ070-1-5093 Щ070-2-5093		A,B,C  N PE	Амперметры Э8030 0...400A Вольтметр Э8030 0...500В Автоматический выключатель ВА 51-39 344730, 400A Разъединитель ВР32-37А31240 Трансформатор тока Т-0,66 400/5A
Щ070-1-5193 Щ070-2-5193		A,B,C  N PE	Амперметры Э8030 0...400A Вольтметр Э8030 0...500В Автоматический выключатель ВА 51-39 344730, 400A Разъединитель ВР32-37А31240 Трансформатор тока Т-0,66 400/5A
Щ070-1-5293 Щ070-2-5293		A,B,C  N PE	Амперметры Э8030 0...1000A Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 53-41-344730, 1000A Разъединитель РЕ 19-41-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1000/5A
Щ070-1-5393 Щ070-2-5393		A,B,C  N PE	Амперметры Э8030 0...1000A Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 53-41-344730, 1000A Разъединитель РЕ 19-41-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1000/5A
Щ070-1-5493 Щ070-2-5493		A,B,C  N PE	Амперметры Э8030 0...1500A Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 53-43-344730, 1600A Разъединитель РЕ 19-45-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5A
Щ070-1-5593 Щ070-2-5593		A,B,C  N PE	Амперметры Э8030 0...1500A Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 53-43-344730, 1600A Разъединитель РЕ 19-43-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5A
Щ070-1-5693 Щ070-2-5693		A,B,C  N PE	Амперметры Э8030 0...1500A Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 53-43-344730, 1600A Разъединитель РЕ 19-45-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5A
Щ070-1-5793 Щ070-2-5793		A,B,C  N PE	Амперметры Э8030 0...1500A Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 53-43-344730, 1600A Разъединитель РЕ 19-43-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5A

Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Перечень элементов
Щ070-1-58УЗ Щ070-2-58УЗ		 	Амперметры Э8030 0...2000А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический Э25С, 2500А Разъединитель РЕ 19-45-31160, 2000А Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5А
Щ070-1-59УЗ Щ070-2-59УЗ			Амперметры Э8030 0...2000А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический Э25С, 2500А Разъединитель РЕ 19-45-31160, 2000А Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5А
Щ070-1-60УЗ Щ070-2-60УЗ			Амперметры Э8030 0...400А Вольтметр Э8030 0...500В Предохранители ППН-37, 400А Разъединитель ВР32-37А31240 Трансформаторы тока Т-0,66 400/5А
Щ070-1-61УЗ Щ070-2-61УЗ			Амперметры Э8030 0...400А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 51-39-344730, 400А Разъединитель ВР32-37А31240 Трансформаторы тока Т-0,66 400/5А
Щ070-1-62УЗ Щ070-2-62УЗ			Амперметры Э8030 0...1000А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 53-41-344730, 1000А Разъединитель РЕ 19-41-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1000/5А
Щ070-1-63УЗ Щ070-2-63УЗ			Амперметры Э8030 0...1000А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 53-41-344730, 1000А Разъединитель РЕ 19-41-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1000/5А
Щ070-1-64УЗ Щ070-2-64УЗ			Амперметры Э8030 0...1500А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 53-43-344730, 1600А Разъединитель РЕ 19-45-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5А
Щ070-1-65УЗ Щ070-2-65УЗ			Амперметры Э8030 0...1500А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 53-43-344730, 1600А Разъединитель РЕ 19-43-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5А

Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Перечень элементов
Щ070-1-66УЗ Щ070-2-66УЗ			Амперметры Э8030 0...1500А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 53-43-344730, 1600А Разъединитель РЕ 19-45-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5А
Щ070-1-67УЗ Щ070-2-67УЗ			Амперметры Э8030 0...1500А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 53-43-344730, 1600А Разъединитель РЕ 19-45-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5А
Щ070-1-68УЗ Щ070-2-68УЗ			Амперметры Э8030 0...2000А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический Э25С, 2500А Разъединитель РЕ 19-45-31160, 2000А Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5А
Щ070-1-69УЗ Щ070-2-69УЗ			Амперметры Э8030 0...2000А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический Э25С, 2500А Разъединитель РЕ 19-45-31160, 2000А Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5А
Щ070-1-70УЗ Щ070-2-70УЗ			Разъединитель ВР32-39А31240
Щ070-1-71УЗ Щ070-2-71УЗ			Разъединитель РЕ 19-41-32270
Щ070-1-72УЗ Щ070-2-72УЗ			Выключатель автоматический ВА 53-41-344730, 1000А Разъединитель РЕ 19-41-31160

Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Перечень элементов
Щ070-1-73У3 Щ070-2-73У3			Выключатель автоматический ВА 53-43-344730, 1600А Разъединитель РЕ 19-45-31160
Щ070-1-74У3 Щ070-2-74У3			Выключатель автоматический ВА 53-43-344730, 1600А Разъединитель РЕ 19-43-31160
Щ070-1-75У3 Щ070-2-75У3			Выключатель автоматический ВА 51-39-344730, 400А Разъединитель ВР32-37-А3 1240
Щ070-1-76У3 Щ070-2-76У3			Выключатель автоматический ВА 53-41-344730, 1000А Разъединитель РЕ 19-41-31160
Щ070-1-77У3 Щ070-2-77У3			Выключатель автоматический ВА 56-43-344730, 1600А Разъединитель РЕ 19-45-31160
Щ070-1-78У3 Щ070-2-78У3			Выключатель автоматический ВА 56-43-344730, 1600А Разъединитель РЕ 19-43-31160
Щ070-1-79У3 Щ070-2-79У3			Амперметры Э8030 0...400А Вольтметр Э8030 0...500В Автоматический выключатель ВА 51-39 344730, 400А Разъединитель ВР32-37А3 1240 Трансформатор тока Т-0,66 400/5А
Щ070-1-80У3 Щ070-2-80У3			Амперметры Э8030 0...400А Вольтметр Э8030 0...500В Автоматический выключатель ВА 51-39 344730, 400А Разъединитель ВР32-37А3 1240 Трансформатор тока Т-0,66 400/5А









Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Перечень элементов
Щ070-1-81УЗ Щ070-2-81УЗ			Амперметры Э8030 0...400А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 51-39-344730, 400А Разъединитель BP32-37-A31240 Трансформаторы тока Т-0,66 400/5А
Щ070-1-82УЗ Щ070-2-82УЗ			Амперметры Э8030 0...400А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 51-39-344730, 400А Разъединитель BP32-37-A31240 Трансформаторы тока Т-0,66 400/5А
Щ070-1-83УЗ Щ070-2-83УЗ			Выключатель автоматический ВА 51-39-344730, 400А Разъединитель BP32-37-A31240
Щ070-1-84УЗ Щ070-2-84УЗ			Амперметры Э8030 0...600А Амперметры Э8030 0...200А Вольтметр Э8030 0...500В Предохранители ПН-39, 630А Предохранители ПН-35, 250А Разъединитель BP32-39-A31240 Разъединители BP32-35-A31240 Трансформаторы тока Т-0,66 600/5А Трансформаторы тока Т-0,66 200/5А
Щ070-1-85УЗ Щ070-2-85УЗ			Амперметры Э8030 0...600А Амперметры Э8030 0...200А Вольтметр Э8030 0...500В Предохранители ПН-39, 630А Предохранители ПН-35, 250А Разъединитель BP32-39-A31240 Разъединители BP32-35-A31240 Трансформаторы тока Т-0,66 600/5А Трансформаторы тока Т-0,66 200/5А









Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Перечень элементов
Щ070-1-86УЗ Щ070-2-86УЗ			Амперметры Э8030 0...600A Вольтметр Э8030 0...500В Предохранители ППН-39, 630A Разъединитель ВР32-39-А31240 Трансформаторы тока Т-0,66 600/5A
Щ070-1-87УЗ Щ070-2-87УЗ			Амперметры Э8030 0...600A Вольтметр Э8030 0...500В Предохранители ППН-39, 630A Разъединитель ВР32-39-А31240 Трансформаторы тока Т-0,66 600/5A
Щ070-1-88УЗ Щ070-2-88УЗ			Амперметры Э8030 0...1500A Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 53-43-344730, 1600A Разъединитель РЕ 19-41-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5A
Щ070-1-89УЗ Щ070-2-89УЗ			Амперметры Э8030 0...1500A Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 53-43-344730, 1600A Разъединитель РЕ 19-41-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5A










Вид с фасада		
Щ070-1-90УЗ Щ070-2-90УЗ	Щ070-1-91УЗ Щ070-1-92УЗ Щ070-2-91УЗ Щ070-2-92УЗ	Щ070-1-93УЗ Щ070-1-94УЗ Щ070-2-93УЗ Щ070-2-94УЗ









Щ070-1-95УЗ, Щ070-2-95УЗ – Панель торцевая  
Щ070-1-96УЗ, Щ070-2-96УЗ – Панель учета








## Схемы электрические принципиальные главных цепей ЩО70-3.











Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Перечень элементов
ЩО70-3-01УЗ			Амперметры Э8030 0...100A Амперметры Э8030 0...200A Предохранители ППН-33 Предохранители ППН-35 Разъединители ВР32-31А31240 Разъединители ВР32-35А31240 Трансформаторы тока Т-0,66 100/5A Трансформаторы тока Т-0,66 200/5A
ЩО70-3-02УЗ			Амперметры Э8030 0...200A Предохранители ППН-35 Разъединители ВР32-35А31240 Трансформаторы тока Т-0,66 200/5A
ЩО70-3-03УЗ			Амперметры Э8030 0...200A Амперметры Э8030 0...400A Предохранители ППН-35 Предохранители ППН-37 Разъединители ВР32-35А31240 Разъединители ВР32-37А31240 Трансформаторы тока Т-0,66 200/5A Трансформаторы тока Т-0,66 400/5A
ЩО70-3-04УЗ			Амперметр Э8030 0...600A Предохранитель ППН-39 Разъединитель ВР32-39А31240 Трансформатор тока Т-0,66 600/5A
ЩО70-3-05УЗ			Амперметры Э8030 0...150A Автоматический выключатель ВА 57-35 340010, 160A Разъединители ВР32-37А31240 Трансформаторы тока Т-0,66 150/5A
ЩО70-3-06УЗ			Амперметры Э8030 0...200A Автоматический выключатель ВА 55-35 340010, 250A Разъединители ВР32-37А31240 Трансформаторы тока Т-0,66 200/5A









Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Перечень элементов
Щ070-3-06У3			Амперметры Э8030 0...200A Амперметры Э8030 0...400A Автоматический выключатель ВА 51-35 340010, 250A Автоматический выключатель ВА 51-39 340010, 400A Разъединители BP32-37A31240 Трансформаторы тока Т-0,66 200/5A Трансформаторы тока Т-0,66 400/5A
Щ070-3-07У3			Амперметры Э8030 0...600A Автоматический выключатель ВА 51-39 340010, 630A Разъединители BP32-39A31240 Трансформаторы тока Т-0,66 600/5A
Щ070-3-08У3			Амперметры Э8030 0...400A Автоматический выключатель ВА 51-31 340010, 100A Разъединители BP32-37A31240 Трансформаторы тока Т-0,66 400/5A
Щ070-3-09У3			Амперметр Э8030 0...1000A Автоматический выключатель ВА 53-41 341830, 1000A Разъединитель PE 19-41-31140 Трансформатор тока Т-0,66 1000/5A










Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Перечень элементов
Щ070-3-11УЗ			Амперметры Э8030 0...1500A Вольтметр Э8030 0...500B Разъединитель РЕ 19-43-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5A
Щ070-3-11эУЗ			Амперметры Э8030 0...1500A Вольтметр Э8030 0...500B Разъединитель РЕ 19-43-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5A
Щ070-3-11АУЗ			Амперметры Э8030 0...1500A Вольтметр Э8030 0...500B Разъединитель РЕ 19-45-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5A
Щ070-3-11АэУЗ			Амперметры Э8030 0...1500A Вольтметр Э8030 0...500B Разъединитель РЕ 19-45-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5A
Щ070-3-12УЗ			Амперметры Э8030 0...1500A Вольтметр Э8030 0...500B Разъединитель РЕ 19-43-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5A
Щ070-3-12эУЗ			Амперметры Э8030 0...1500A Вольтметр Э8030 0...500B Разъединитель РЕ 19-43-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5A









Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Перечень элементов
Щ070-3-12АУ3			Амперметры Э8030 0...1500A Вольтметр Э8030 0...500B Разъединитель РЕ 19-45-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5A
Щ070-3-12АзУ3			Амперметры Э8030 0...1500A Вольтметр Э8030 0...500B Разъединитель РЕ 19-45-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5A
Щ070-3-13У3			Амперметры Э8030 0...400A Вольтметр Э8030 0...500B Выключатель автоматический ВА 51-39-344730 Разъединитель ВР32-37А31240 Трансформаторы тока Т-0,66 400/5A
Щ070-3-13азУ3			Амперметры Э8030 0...400A Вольтметр Э8030 0...500B Выключатель автоматический ВА 51-39-344730 Разъединитель ВР32-37А31240 Трансформаторы тока Т-0,66 400/5A
Щ070-3-14У3			Амперметры Э8030 0...400A Вольтметр Э8030 0...500B Выключатель автоматический ВА 51-39-344730 Разъединитель ВР32-37А31240 Трансформаторы тока Т-0,66 400/5A
Щ070-3-14азУ3			Амперметры Э8030 0...400A Вольтметр Э8030 0...500B Выключатель автоматический ВА 51-39-344730 Разъединитель ВР32-37А31240 Трансформаторы тока Т-0,66 400/5A

Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Перечень элементов
Щ070-3-15УЗ			Амперметры Э8030 0...600A Вольтметр Э8030 0...500B Предохранители ППН-39 Разъединитель ВР32-39А31240 Трансформаторы тока Т-0,66 600/5A
Щ070-3-16УЗ			Амперметры Э8030 0...1000A Вольтметр Э8030 0...500B Разъединитель РЕ 19-41-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1000/5A
Щ070-3-17УЗ			Амперметры Э8030 0...600A Вольтметр Э8030 0...500B Предохранители ППН-39 Разъединитель ВР32-39А31240 Трансформаторы тока Т-0,66 600/5A
Щ070-3-18УЗ			Амперметры Э8030 0...1000A Вольтметр Э8030 0...500B Разъединитель РЕ 19-41-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1000/5A







Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Перечень элементов
Щ070-3-19УЗ			Амперметры Э8030 0...1000A Вольтметр Э8030 0...500B Выключатель автоматический ВА 55-41-344730 Разъединитель РЕ 19-41-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1000/5A
Щ070-3-19зУЗ			Амперметры Э8030 0...1000A Вольтметр Э8030 0...500B Выключатель автоматический ВА 55-41-344730 Разъединитель РЕ 19-41-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1000/5A
Щ070-3-20УЗ			Амперметры Э8030 0...1000A Вольтметр Э8030 0...500B Выключатель автоматический ВА 55-41-344730, 1000A Разъединитель РЕ 19-41-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1000/5A
Щ070-3-20зУЗ			Амперметры Э8030 0...1000A Вольтметр Э8030 0...500B Выключатель автоматический ВА 55-41-344730, 1000A Разъединитель РЕ 19-41-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1000/5A
Щ070-3-21УЗ			Амперметры Э8030 0...1500A Вольтметр Э8030 0...500B Выключатель автоматический ВА 55-43-344730, 1600A Разъединитель РЕ 19-43-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5A
Щ070-3-21зУЗ			Амперметры Э8030 0...1500A Вольтметр Э8030 0...500B Выключатель автоматический ВА 55-43-344730, 1600A Разъединитель РЕ 19-43-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5A






Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Перечень элементов
Щ070-3-22У3			Амперметры Э8030 0...1500А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 55-43-344730, 1600А Разъединитель РЕ 19-43-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5А
Щ070-3-22ЭУ3			Амперметры Э8030 0...1500А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 55-43-344730, 1600А Разъединитель РЕ 19-43-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5А
Щ070-3-23У3			Амперметры Э8030 0...2000А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический Э25С, 2000А Разъединитель РЕ 19-45-31160, 2000А Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5А
Щ070-3-23ЭУ3			Амперметры Э8030 0...2000А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический Э25С, 2000А Разъединитель РЕ 19-45-31160, 2000А Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5А
Щ070-3-24У3			Амперметры Э8030 0...2000А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический Э25С, 2000А Разъединитель РЕ 19-45-31160, 2000А Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5А
Щ070-3-24ЭУ3			Амперметры Э8030 0...2000А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический Э25С, 2000А Разъединитель РЕ 19-45-31160, 2000А Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5А



Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Перечень элементов
Щ070-3-25У3			Амперметры Э8030 0...1500А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 55-43-344730, 1600А Разъединитель РЕ 19-43-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5А
Щ070-3-25эУ3	 800		Амперметры Э8030 0...1500А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 55-43-344730, 1600А Разъединитель РЕ 19-43-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5А
Щ070-3-26У3			Амперметры Э8030 0...1500А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 55-43-344730, 1600А Разъединитель РЕ 19-43-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5А
Щ070-3-26эУ3			Амперметры Э8030 0...1500А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 55-43-344730, 1600А Разъединитель РЕ 19-43-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5А
Щ070-3-27У3	 800		Амперметры Э8030 0...1500А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 53-43-344730, 1600А Разъединитель РЕ 19-45-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5А
Щ070-3-27эУ3	 800		Амперметры Э8030 0...1500А Вольтметр Э8030 0...500В Выключатель автоматический ВА 53-43-344730, 1600А Разъединитель РЕ 19-45-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5А

Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Перечень элементов
Щ070-3-28У3			Амперметры Э8030 0...1500 А Вольтметр Э8030 0...500 В Выключатель автоматический ВА 53-43-344730, 1600 А Разъединитель РЕ 19-45-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5 А
Щ070-3-28зУ3			Амперметры Э8030 0...1500 А Вольтметр Э8030 0...500 В Выключатель автоматический ВА 53-43-344730, 1600 А Разъединитель РЕ 19-45-31160 Трансформаторы тока Т-0,66 1500/5 А
Щ070-3-29У3			Амперметры Э8030 0...2000 А Вольтметр Э8030 0...500 В Выключатель автоматический Э25С, 2500 А Разъединитель РЕ 19-45-31160, 2000 А Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5 А
Щ070-3-29зУ3			Амперметры Э8030 0...2000 А Вольтметр Э8030 0...500 В Выключатель автоматический Э25С, 2500 А Разъединитель РЕ 19-45-31160, 2000 А Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5 А
Щ070-3-30У3			Амперметры Э8030 0...2000 А Вольтметр Э8030 0...500 В Выключатель автоматический Э25С, 2500 А Разъединитель РЕ 19-45-31160, 2000 А Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5 А
Щ070-3-30зУ3			Амперметры Э8030 0...2000 А Вольтметр Э8030 0...500 В Выключатель автоматический Э25С, 2500 А Разъединитель РЕ 19-45-31160, 2000 А Трансформаторы тока Т-0,66 2000/5 А

## Продолжение таблицы 6

Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Перечень элементов
Щ070-3-34У3			Выключатель автоматический ВА 51-39-344730, 400А Разъединитель ВР32-37А31240
Щ070-3-35У3			Разъединитель ВР32-39А31240
Щ070-3-36У3			Разъединитель РЕ 19-41-32270
Щ070-3-37У3			Выключатель автоматический ВА 53-41-344730, 1000А Разъединитель РЕ 19-41-31160
Щ070-3-38У3			Выключатель автоматический ВА 55-43-344730, 1600А Разъединитель РЕ 19-43-31160
Щ070-3-42У3			Выключатель автоматический Э25С, 2500А Разъединитель РЕ 19-45-31160

Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Перечень элементов
Щ070-3-45УЗ			Амперметры Э8030 0...600A Амперметры Э8030 0...200A Вольтметр Э8030 0...500B Предохранители ППН-39, 630A Предохранители ППН-35, 250A Разъединитель ВР32-39-А31240 Разъединители ВР32-35-А31240 Трансформаторы тока Т-0,66 600/5A Трансформаторы тока Т-0,66 200/5A
Щ070-3-46УЗ			Амперметры Э8030 0...600A Амперметры Э8030 0...200A Вольтметр Э8030 0...500B Предохранители ППН-39, 630A Предохранители ППН-35, 250A Разъединитель ВР32-39-А31240 Разъединители ВР32-35-А31240 Трансформаторы тока Т-0,66 600/5A Трансформаторы тока Т-0,66 200/5A
Щ070-3-50УЗ			Амперметры Э8030 0...600A Вольтметр Э8030 0...500B Предохранители ППН-39, 630A Разъединитель ВР32-39-А31240 Трансформаторы тока Т-0,66 600/5A

Вид с фасада	
Щ070-3-53УЗ	
Щ070-3-56УЗ Щ070-3-57УЗ	

Щ070-3-58УЗ, Щ070-3-59УЗ – Панель тормозная  
Щ070-3-60УЗ – Панель учета